

# MODELE PLAN PAR ETAPES: CONTROLE DES GAZ DANS LES CONTENEURS

## Etapes du Contrôle

## Traitement

CONTROLE ADMINISTRATIF

Les **quatre** conditions de la vérification physique sont-elles satisfaites?  
 1) Les marchandises sont présentes  
 2) Le déclarant est invité à être présent  
 3) La déclaration est recevable  
 4) Le vérificateur est présent

NON

La vérification physique n'a pas encore commencé

Oui

NON

Mesure correspondant aux normes reprises dans la Mission

Y a-t-il un **rapport de mesure des gaz acceptable**? (Mission, pt. 11, p.6)

OUI

Présentation du rapport de mesure avec **avis** suivant l'**annexe V de la Mission**

RESULTATS/ AVIS / RAPPORT DE MESURE

**STOP**

STOP

Pas de vérification physique

Dégazage actif auprès d'un utilisateur agréé

Non

**ON HOLD**

Aération du conteneur pendant 1 heure minimum, sauf si l'entreprise de mesure des gaz recommande de purger plus longtemps

NON

**START**

OUI

NON

Déclaration d'absence de gaz valable après la 2<sup>e</sup> mesure?  
 Déclaration d'absence de gaz après la 3<sup>e</sup> mesure?  
 Déclaration d'absence de gaz après la 4<sup>e</sup> mesure?  
**OU**  
 Attestation de dégazage actif, délivrée par un utilisateur agréé

OUI



CONTROLE VISUEL

**Contrôle visuel** des indications de gazage.  
 Côté extérieur: autocollants (stickers), adhésif sur les caoutchoucs, odeur pénétrante, ...  
 Côté intérieur: tubes, orifices d'aération couverts de ruban adhésif, odeur pénétrante, effet direct sur le corps, ...

Pas d'indications

Vérification physique

Présence d'indications

Fermer directement le conteneur

**A examiner au cas par cas!** Indications possibles d'envois précédents  
 4 possibilités:  
 - Contre-mesure  
 - purge sans 2<sup>e</sup> mesure  
 - purge avec 2<sup>e</sup> mesure, 3<sup>e</sup> ...  
 - dégazage actif...  
**!!!+ éventuellement démarrage d'une procédure d'urgence!!!**